





現場設備損壞照片表

巡檢地點：




拍攝位置： CT 損壞及舊式電纜頭(電流擊穿損壞)



拍攝位置： CT 損壞及舊式電纜頭(電流擊穿損壞)

廠商：

總務處：



拍攝位置： 電纜頭(已更新完成)

拍攝位置：

廠商：

總務處：

# 國立中正大學 簽到簿

開會事由：「法學院變電站高壓設備修繕」停電協調會議

開會時間：中華民國 115 年 03 月 30 日(星期一)上午 09 時 30 分

開會地點：本校總務處營繕組會議室

主持人：張組長長清

張長清

| 出(列)席單位及人員 | 簽名  |
|------------|-----|
| 營繕組        | 翁仁貴 |
|            |     |
|            |     |
| 法學院        | 許亦如 |
|            |     |
|            |     |
| 教育學院(一、二館) | 周永玲 |
|            | 黃智偉 |
|            |     |
| 社會學院(二館)   |     |
|            |     |
| 南區机电       | 王萃權 |